

90 11 2-1
Порядок безпечної експлуатації ліфтів регламентовано Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів що затверджені наказом Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190 (НПАОП 0.00-1.02-08) далі- ПББЕЛ.

Згідно п. 9.6. ПББЕЛ, експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів проводиться у раз закінчення граничного строку експлуатації ліфтового обладнання, реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці, аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення, виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

Відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687 (в редакції від 04.03.2016 р.) – граничний строк експлуатації устаткування – встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких, експлуатація устаткування припиняється. Для пасажирських ліфтів граничний строк становить 25 років, а відповідно до вимог зазначеного Порядку продовження експлуатації устаткування, в якого закінчився граничний строк експлуатації, проводиться з результатами експертного обстеження. Зауважуємо, що згідно п. 9.7.15., робота ліфта не дозволяється якщо закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2004р. № 687 та вимог національного стандарту України ДСТУ-7309:2013, роботодавець (власник підприємства або уповноважений ним орган за адресою встановлення ліфтового обладнання) повинен призупинити роботу ліфтів, щодо яких закінчився призначений термін експлуатації, та провести експертне обстеження, виконання якого доручити уповноваженій організації. За висновком експертизи роботодавець/ власник, приймає рішення про експлуатацію устаткування в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

У зв'язку з зазначеним інформуємо Вас про закінчення призначеного терміну експлуатації наступних ліфтів:

№ п/п	Регістраційний номер	Місцезнаходження ліфта	Дата введення в експлуатацію
1	2	3	5
1	22692	Московський квартал 11.1	1988
2	22693	Московський квартал 11.2	1988
3	22694	✓ Московський квартал 12.3	1988
4	22695	✓ Московський квартал 13.1	1989

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОТІС»
вул. Експлуаторна, 37,
м. Київ, Україна, 03062
Тел.: +380 (44) 490 85 00
Факс: +380 (44) 490 85 01
hqua@otis.com
www.otis.ua

OTIS

Діяє № 923
30.09.2016

5	22696		Московський квартал 13.2	1989
6	22697	✓	Московський квартал 13.3	1989
7	22698	✓	Московський квартал 15.1	1989
8	22699	✓	Московський квартал 15.2	1989
9	22700	✓	Московський квартал 16	1990
10	22701	✓	Тбіліський квартал 1.1	1988
11	22702	✓	Тбіліський квартал 1.2	1989
12	22703	✓	Тбіліський квартал 1.3	1988
13	22704	✓	Тбіліський квартал 1.4	1988
14	22705	✓	Тбіліський квартал 3.1	1988
15	22706	✓	Тбіліський квартал 3.2	1988
16	22707	✓	Тбіліський квартал 3.3	1988
17	22708	✓	Тбіліський квартал 4.1	1988
18	22709	✓	Тбіліський квартал 4.2	1988
19	22711	✓	Тбіліський квартал 6.1	1989
20	22712	— ✓	Тбіліський квартал 6.2	1988
21	22713	✓	Тбіліський квартал 6.3	1989
22	22714	✓	Чернігівський квартал 1.1	1990
23	22715	✓	Чернігівський квартал 1.2	1990
24	22716	✓	Чернігівський квартал 2.1	1990
25	22717	✓	Чернігівський квартал 2.2	1990
26	22718	✓	Чернігівський квартал 3.2	1990
27	22719	✓	Чернігівський квартал 3.1	1990
28	22720	✓	Чернігівський квартал 7.1	1990
29	22721		Чернігівський квартал 7.2	1990
30	22722		Чернігівський квартал 8.1	1992
31	22723		Чернігівський квартал 8.2	1992
32	22724		Чернігівський квартал 10.2	1990
33	22725		Чернігівський квартал 10.3	1990
34	22726		Чернігівський квартал 10.1	1990
35	22727		Чернігівський квартал 12.1	1991
36	22728		Чернігівський квартал 12.2	1991
37	22731	✓	Київський квартал 5.1	1988
38	22732	✓	Київський квартал 5.2	1988
39	22733	✓	Київський квартал 6.1	1988
40	22734	✓	Київський квартал 6.2	1989
41	22735	✓	Білгородський квартал 6.1	1988
42	22736	✓	Білгородський квартал 6.2	1988
43	22737	✓	Білгородський квартал 6.3	1988
44	22738	✓	Білгородський квартал 6.4	1988

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО «ОТІС»**
 вул. Експлуататорна, 37,
 м. Київ, Україна, 03062
Тел.: +380 (44) 490 85 00
Факс: +380 (44) 490 85 01
haua@otis.com
www.otis.ua

OTIS

45	22742	Добринінський квартал 4.1	1994
46	22743	Добринінський квартал 4.2	1994
47	22744	Добринінський квартал 4.3	1994
48	22745	Пр-т Дружби народів 11	1989
49	22746	Пр-т Дружби народів 13	1992
50	22747	Пр-т Дружби народів 15	1990
51	22748	Пр-т Дружби народів 17	1989
52	23178	Добринінський квартал 14.2	1994
53	23179	Добринінський квартал 14.1	1994
54	23591	Добринінський квартал 13.1	1995
55	23592	Добринінський квартал 13.2	1995
56	23619	Добринінський квартал 12.2	1995
57	23620	Добринінський квартал 12.1	1995

Вищезазначене ліфтове обладнання потребує експертного обстеження та визначення необхідності проведення ремонтних робіт, та модернізації з метою продовження строку експлуатації ліфтового обладнання з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Принадгно повідомляємо про готовність проведення ремонтів, робіт з модернізації ліфтового обладнання. Приватне акціонерне товариство «ОТІС» має всі необхідні дозволи та ліцензії, технологічні та матеріальні ресурси для виконання відповідних робіт, а також багаторічний досвід у їх провадженні.

Начальник відділення №11 Дирекції з
операцій нового обладнання та сервісу



І.В.Деркач

*25 доша
60 смртов*

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОТІС»
вул. Екскваторна, 37,
м. Київ, Україна, 03062
Тел.: +380 (44) 490 85 00
Факс: +380 (44) 490 85 01
hqua@otis.com
www.otis.ua

OTIS

Співвласникам багатоквартирного
будинку за адресою :

Чернівецький квартал
будинок 1
пл. 1-а 1, 2

Шановні співвласники!

Повідомляємо Вас, що ліфтове обладнання розташоване у Вашому будинку перевищило граничний строк експлуатації, який становить 25 років. Продовження експлуатації устаткування проводиться за результатами експертного обстеження. За висновком експертизи власник приймає рішення про експлуатацію устаткування в межах продовжуваного строку експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію.

Орієнтовна вартість робіт на один ліфт:

Проектні роботи грн.	Експертиза кошторису грн.	Ремонтні роботи грн.	Обстеження «Кранспецсервіс»	Загальна сума грн.
11340	3240	145190	4600	164370

Просимо Вас провести збори співвласників багатоквартирного будинку та визначитись щодо подальшого ремонту ліфтового обладнання або припинення його експлуатації.

Т.в.о директора

Лариса ЛАРІОНОВА

Вик. Полтавський

2-04-46

Отримала повідомлення Зінченко